



Etiquetas termoaderentes para roupa Stikets

Instruções de aplicação com ferro de engomar



Com a temperatura máxima



Retire uma etiqueta para roupa Stikets do suporte e coloque-a sobre a peça de roupa limpa e seca.



Sem vapor e com o depósito de água vazio



Cubra a etiqueta para roupa Stikets com o papel vegetal que anexamos nesta embalagem.



Passar a ferro durante 8-15 segundos, conforme o tecido



Passar sem vapor, com a temperatura máxima, pressionando e realizando movimentos circulares durante 8-15 segundos

Recomendações



Nunca passe a ferro diretamente sobre a etiqueta.



Assegurar que a textura da peça de roupa é perceptível na etiqueta, depois de ter sido passada a ferro. Esperar 24 horas antes de lavar a roupa.



Se utiliza um ferro de caldeira, é importante que o depósito de água esteja vazio.



Temperatura aconselhada de lavagem: 30°C (máx 60°C.)



Se a peça de roupa é nova, aconselhamos que seja lavada antes.



Para um resultado óptimo, recomendamos aplicar as etiquetas dentro dos dois anos seguintes à sua compra.



Evitar o contacto direto da etiqueta com álcool e outros produtos cosméticos ou químicos abrasivos.